Instruction - Coollaboratory Liquid Cleaning Set

Le « Coollaboratory Liquid Cleaning Set » permet un nettoyage facile, rapide et performant de la saleté ainsi que des résidus des pates thermiques des surfaces métalliques mises en contact. Il prépare parfaitement aussi les surfaces des processeurs et des refroidisseurs avant de mettre la pâte thermique (à base de silicone, glycérine ou métal).

Le set comporte trois produits qui garantissent un excellent nettoyage en cas de l'utilisation conforme. Le fluide de la « Coollaboratory Liquid Cleaning Set » - phase 3 a été développé spécialement pour le nettoyage des métaux comme le cuivre, aluminium, nickel etc.

- Liquid Cleaning Set - Phase 1 (Preparation)
- Liquid Cleaning Set - Phase 2 (Cleaner)
- Liquid Cleaning Set - Phase 3 (Metal Cleaner)

Utilisation

Avant l'utilisation il convient de choisir, si c'est une pate solide (éventuellement sèche) ou une pâte thermique douce. Le cours du nettoyage se dirige vers de la choisir. Pour l'instant la dépendance sèche d'une pâte solide fallait tremper en la phase 1 comme décrit ci-dessous. Il fallait enlever une pâte de la consistance douce à l'aide de la carte plastique ci-incluse avant le nettoyage avec les fluides.

Phase 1:

Humidifier les zones de contact sales avec une compresse de coton incluse (ou un mouchoir ne peluchant pas) à l'aide du « Liquid Cleaning Set - Phase 1 » fluide. Ensuite laisser agir à 2-3 minutes. D'atteindre une humidification des mises des contacts plus grande, nous recommandons de moucheter légère sur les mises des contacts avec une compresse de coton.



Après un temps d'action de 2-3 minutes la plus grosse partie de la saleté peut être enlevée à l'aide de la carte plastique ci-incluse. Au gré de la taille des mises des contacts utiliser au choix le bord large ou étroit de la carte ci-incluse.

All company and product names may be trade names,
trademarks or registered trademarks of the respective owners.

Support: support@coollaboratory.com
Internet: http://www.coollaboratory.com

Phase 2:

Ensuite humidifier une compresse de coton nouvelle avec le « Coollaboratory Liquid Cleaning Set - Phase 2 » fluide et nettoyer les impuretés existantes avec une légère pression sur les zones de contacts. Une dessiccation des mises des contacts n'est pas nécessaire après le nettoyage comme la fluide resté se volatilisera en l'espace de quelques secondes. Avant le nettoyage avec le « Coollaboratory Liquid Cleaning Set - Phase 2 » fluide les mises des contacts est préparé parfaitement pour une utilisation de la pâte thermique nouvelle.



Nettoyage avec Phase 2 – Cleaner

Processeur purifié, disponible

Attention: Les fluides des Liquid Cleaning Sets Phase 1 et 2 sont du à la composition facile inflammable, pour cette raison il évite fumer et autres source d'inflammation impérativement.

Facile inflammable

Phase 3:

Les métaux comme cuivre découvrent souvent en l'espace de moins des heurs en service ou à l'air dès traces de oxydation et sont sensible spécialement pour saletés des lipides et similaires. Les métaux peuvent nettoyer très facile avec le « Coollaboratory Liquid Cleaning Set - Phase 3 ». Avec cette forme de purificateur intense peuvent enlever des salissures intenses et particule fixé après temps d'action conforme.



Plaque de cuivre avant de nettoyage



Nettoyage avec le Liquid Cleaning Set

All company and product names may be trade names, trademarks or registered trademarks of the respective owners.

Support: support@coollaboratory.com
Internet: http://www.coollaboratory.com



Plaque de cuivre après du nettoyage

Après l'intervention décrite des premières deux fluides humidifier une compression de coton avec du « Liquid Cleaning Set - Phase 3 » fluide. Lessiver la surface des métaux avec la compression de coton humidifiée, à nettoyer celle-ci. En conclusion il est recommandable nettoyer la surface purifiée encore une fois avec une compression de coton aviner des Phase 1 ou des eaux.

Attention: Si cela venait se faire que la peau a contact avec du liquide d'utilisation de Phase 3, s'il te plaît laver les mains ensuite, sous peine de faire les irritations éventuelles.

Irritant

Notices explicatives

Humidifier les compressions de cotons ci-incluses seulement ponctuels en tenir la compression de coton de la ouverture de la fluide respective. Il est suffisant ici qu'il aviner la compression de coton deux ou trois fois de mouvement pivotant.

Il n'est pas nécessaire absolu d'enlever les résidus des produits « Coollaboratory Liquid Pro » et « Coollaboratory Liquid Ultra » avec le « Coollaboratory Liquid Cleaning Set », que les résidus éventuels des métaux liquides assumer les aspérités petites et par conséquent affiner les surfaces. Le « Coollaboratory Liquid Cleaning Set » prépare parfaitement les mises des contacts pour l'utilisation de « Coollaboratory Liquid Pro » et « Coollaboratory Liquid Ultra » en enlever les résidus des pâtes thermiques traditionnelles.

Important: Le « Coollaboratory Liquid Cleaning Set » fluides ne fallait pas utiliser pour le nettoyage des matières plastiques. Les fluides de nettoyages sont conçus spécialement pour l'utilisation avec les radiateurs et processeurs au domaine des ordinateurs. S'il te plaît conserver le « Coollaboratory Liquid Cleaning Set » sûr et à l'écart des enfants. Conserver au frais et au sec, n'insoler pas le « Liquid Cleaning Set »!

All company and product names may be trade names, trademarks or registered trademarks of the respective owners.

Support: support@coollaboratory.com
Internet: http://www.coollaboratory.com